



BULLETIN

VW

Crafter

Årgang: Uge 40/2012 – 01/2013

**Chassis-nr.: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318
WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666**

**Strømforbrug når tændingen er slået fra.
Batteriet aflades.**

Hvis batteriet i ovennævnte modeller aflades af sig selv ved længere tids stilstand, kan årsagen være tændingslåsen.

Som følge af en elektronisk funktionsfejl i tændingslåsen kan der gå en for høj hvilestrøm, når tændingen er slået fra. Det kan medføre, at batteriet aflades.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

I biler, der er produceret mellem uge 40 / 2012 og uge 1 / 2013, monteres der en ny tændingslås på værkstedet, og tændingsnøglen indkodes på ny.

Når reparationen er udført, mærkes bilerne med en mærkat ved bilens værktøj.