



## VW Golf 4 + Passat 3B

### Hastigheds- og kilometervisning svigter

Ved ovennævnte køretøjer kan software-svigt føre til, at kørestrækning og hastighed ikke længere vises i kombiinstrumentet. Følgende Bosch-kombienheder kan være berørt heraf:

Golf: Kombienheder med omdrejningstæller  
Versionsnummer V14 op til V20

Golf: Kombienheder med multifunktionsdisplay  
Versionsnummer V14 op til V19

Passat: Kombienheder op til versionsnummer V13

Da årsagen til problemet ikke ligger i selve hastighedsføleren, kan afhjælpning kun ske ved at skifte kombiinstrumentet ud.

