



VW

Golf 4 (1J)

Modelår: 2002

Alle modeller med kombiinstrument Bosch

RB8

Motoren går ud lidt efter start

Ved de ovennævnte modeller kan motoren gå ud lidt efter start. Årsagen kan være en fejlfunktion i startspærren.

Spændingsimpulser ved aktivering af tændingen kan medføre fejl i kombiinstrumentet.

Dataudvekslingen mellem kombiinstrument og startspærre bliver i givet fald nedsat.

Hvis der i fejllageret er koder som:

17978 (P1570) = Motorstyredel, startspærre spærret
eller/og

18058 (P1650) = Databus, kombiinstrument - intet signal,

henviser det til et fejlagtigt kombiinstrument. I så fald kan det afhjælpes at skifte ud med et modificeret kombiinstrument.

Vær opmærksom på, at startspærren skal genprogrammeres med et egnet diagnoseapparat efter udskiftning af kombiinstrumentet.