



VW Passat **Type: 3B2 / 3B5** **Årgang indtil 03/1998**

Kontrollampe for kølevæsketemperatur blinker

Dannelse af belægninger på kølevæskeniiveaufølerens følerstifter kan på ovennævnte biler føre til, at kontrollampen for kølevæsketemperatur begynder at blinke, selv om der er tilstrækkelig kølevæske i ekspansionsbeholderen. På grund af belægningen på følerstifterne afgives der fejlmeldinger. Føleren sidder nedenunder ekspansionsbeholderen (billedet) og kan ikke udskiftes separat. Med en skylning af beholderen kan man forsøge at fjerne belægningen på følerstifterne. Hvis det ikke lykkes, skal ekspansionsbeholderen udskiftes. Fra 03/1998 monteres der på fabrikken ekspansionsbeholdere med en ændret føler.



Bulletin