



## ***VW Passat årgang 1996 - Multifunktionsdisplay svigter***

### **Multifunktionsdisplay svigter som følge af fejl i spændingsregulator**

Lave udendørstemperaturer kan medføre, at spændingsregulatoren i kombiinstrumentet periodevis er ude af funktion. Dette bevirker, at uret, triptælleren samt multifunktionsdisplayets hukommelse nulstilles ("0" fremkommer på displayet). I så fald skal hele kombiinstrumentet udskiftes.