



VW Sharan fra og med årgang 2001 med 1.8 l turbomotor

Diverse fejlkoder lagret i styreenheden / motorkontrollampe lyser

Hvis motorkontrollampen lyser, og der er lagret følgende periodiske fejlkoder i motorstyreenheden: 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 og 17843 - kan problemet skyldes brændstofpumperelæet. Fejlen afhjælpes ved at indbygge et nyt, modificeret brændstofpumperelæ.

Komponentnummeret på relæet fortæller, om det er en gammel eller ny version.

Gammelt komponentnr.: 6NO 906 383 **A**

Nyt komponentnr.: 6NO 906 383 **B**

Relæet sidder på port 21 i den nederste relæholder bag sikringskassen.

Bulletin