



Audi Cabriolet Årgang: 2003 – 2004 Med xenonlygter

Utilstrækkelig lysstyrke

For ovennævnte biler klages der over reduceret og utilstrækkelig lysstyrke i forlygterne.

Årsagen til problemet er i dette tilfælde fejl i belægningen af forlygternes reflektorer.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

Værkstedet udskifter de defekte forlygtreflektorer i de berørte biler.