



## Citroen Berlingo Konstruktionsår 2002-2008

### Svigt af nærlys

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en ødelagt isolering på et kaberbundt være årsagen. Desuden kan der opstå elektriske svigt/fejlfunktioner. Kabelbundet fører fra sikringskassen i motorrummet (forrest til venstre), gennem en åbning i hjulkassen, til forlygterne. Uden kabelbeskytter opstår der, på grund af vibrationer, ødelæggelser på kabelbundet. Dette fører så til de ovennævnte fejl. I dette tilfælde skal de beskadigede steder på kablet sættes i stand. Derefter skal kabelbundet beskyttes i gennemgangsåbningen med et bølgerør, for at undgå nye gnidningsødelæggelser. Nedenfor ses en oversigt over bølgerør. Detaljerede informationer til installationsmaterialer finder du i Hella-brochuren med bestillingsnummeret 9Z2 999 029-115.



4.4 bølgerør	Nominelvi dde	Indre diameter	Yderdiameter	Materiale	Indhold styktal	Bestillingsnummer	VPE styktal
 <b>Bølgerør med slids</b>	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25