



Citroen

Xsara Picasso

Alle modeller fra 2005 - 2011

Blinklyskontakt går ikke tilbage af sig selv.

Hvis det ved disse køretøjet reklameres, at blinklyskontakten (afviserarm - tilbageføringsautomatik) ikke går tilbage af sig selv, er årsagen muligvis en forkert monteret/positioneret snoet fjeder i rattet. I forbindelse med afhjælpning skal det kontrolleres, at den snoede fjeders elektriske tilslutning i rattet står i

„kl. 12-position“ (se figur). Hvis ikke dette er tilfældet, skal den snoede fjeder anbringes i den korrekte monteringsposition.

Bemærk: Montering af førerairbaggen kan kun udføres af fagpersonale og sagkyndigt personale.



