



Citroen Xsara Picasso Alle modeller fra 2005 - 2010

Funktionssvigt af venstre forlygte

Hvis der reklameres over funktionssvigt på venstre forlygte ved ovenfor anførte modeller, kan årsagen være et beskadiget/defekt ledningsnet ved audioapparatet. Beskadigelse af isoleringen hhv. af isoleringen af flere kabler forårsaget af friktion ved audioapparathuset efter ukorrekt lægning af ledningsnettet.

Dette kan forårsage en forringelse af funktionen på multifunktionsstyreenheden eller en kortslutning.

Kontrollér først sikringens funktion, afmontér derefter audioapparatet, og kontrollér i dette område ledningsnettet/ledningsisoleringen for beskadigelser, reparér, udskift om nødvendigt, og foretag korrekt lægning.