



Ford Galaxy og S-Max Årgang: 10/2014 – 02/2016 Med LED-kurvelys

Forlygterne svigter

For ovennævnte modeller klages der over, at forlygterne svigter under kørslen.

Årsagen til problemet er i dette tilfælde en fejl i softwaren til forlygtemodulet.

Det indledende skridt i tilfælde af, at forlygterne svigter under kørslen, er følgende:

- Stands bilen (pas på: tag hensyn til trafikforholdene)
- Slå tændingen fra
- Slå tændingen til, og start motoren (forlygterne aktiveres påny)
- Gentag evt.proceduren, hvis forlygterne igen svigter
- Opsøg omgående et værksted

Værkstedet indlæser en software-update til forlygtemodulet og BCN (karrosseri-styreenheden).

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.