



VW Golf IV, Bora alle modeller med standard- monterede xenon-forlygter

Forlygterne lyser for lavt

Hvis der på disse biler reklameres over, at forlygterne lyser for lavt, og lysviddereguleringen ikke fungerer, er en mulig årsag en softwarefejl i lysviddereguleringens styreenhed.

Styreenhedens softwareversion skal kontrolleres med et egnet diagnoseapparat for at afhjælpe fejlen. Hvis der er monteret en styreenhed med softwareversion V03, skal den udskiftes med en styreenhed med softwareversion V05 eller V06.

Efter udskiftning af styreenheden skal forlygternes standardposition (grundindstilling) programmeres igen. Vær opmærksom på, at styreenheden skal sættes i justeringstilstand ved hjælp af diagnoseapparatet, før du kan udføre grundindstillingen. Denne grundindstilling gemmes af styreenheden.

Bulletin