



## **VW Golf V** **Alle biler**

### **Fejllampen til lygter lyser efter ændring.**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være svigtkontrollen til belyningsanordningerne . I mange Golf V biler er der allerede fra fabrikens side monteret tågeforlygter. Skal der i bilen monteres kørelys, skal tågeforlygterne fjernes (ved de bilspecifikke sæt fra Hella). Afmontering af tågeforlygter registreres af svigtkontrollen og kontrollampen i kabinen signaliserer ændringen ved at lyse. For at systemet ikke mere skal vise fejlmeddelelsen, er det muligt via en "omprogrammering" at deaktivere tågeforlygtefunktionen. Dette er muligt vha. diagnose-testerne på markedet. Dette gør du på følgende måde:


- Vælg bil.

Afhængig af testeren foretager du det næste trin via menuen 'Programmering', for andres vedkommende via menuen 'Styreenhed'. Her bruges den anden variant som eksempel.


- Vælg styreenhed "Centralt Elsystem"
- Vælg menupunktet "Programmering".
- Nu bliver du bedt om at vælge byte-nummer. I dette tilfælde er det byte-nummer "00" (se figur 1).
- Nu vises en liste med udstyrsvarianter. For at deaktivere tågeforlygtefunktionen skal du slette markeringen i "Bit 0 / eksisterende tågeforlygter (se fig. 2)
- "Overtag" denne indstilling.



- Slå tændingen til og fra igen. Hermed er funktionen deaktiveret.
- Slet derefter fejlhukommelsen.



Figur 1



Figur 2