



BULLETIN

Citroen C4 Picasso Årgang: fra 2007 Udstyret med kurvelys.

Baglygter ude af drift.

Hvis der for ovennævnte modeller reklameres over, at baglygterne ikke virker, kan årsagen muligvis være en defekt niveauføler.

På multifunktionsdisplayet (EMF) på instrumentpanelet vises muligvis meddelelsen `Kurvelys defekt`, og samtidig blinker kontrollampen for nærlys.

Yderligere indikationer på fejlsituationen er f.eks.:

- Stillingen af forlygterne, der står i midterstilling hhv. peger let nedefter. Forlygternes retning kan ikke ændres, heller ikke ved at dreje rattet/ændre styreudslaget.
- Desuden fungerer luftaffjedringssystemet ikke korrekt.
- Ved denne fejl lagres der ikke nødvendigvis en fejlkode.

Disse fejlindikationer med de foreliggende symptomer indikerer desuden en defekt niveauføler. Begge de to systemer, lygter og luftaffjedringssystem, har brug for signalet fra niveauføleren. Hvis lygtesystemet ikke modtager et signal eller modtager et ikke-plausibelt signal, skifter forlygterne til nødfunktion.

I dette tilfælde er fremgangsmåden således:

- Kontroller stikforbindelsen og ledningsforbindelserne til føleren/ følerne. Hvis der ikke findes nogen synlige skader, kan man gå ud fra en intern fejl i føleren. Her kan føleren være beskadiget som følge af korrosion eller revnedannelse.
- Udskift niveauføleren.

Anbefaling:

BULLETIN



- Det anbefales at bruge Hella specialspray til stikmontagen. Den beskytter og isolerer alle elektroniske og elektromekaniske komponenter permanent mod krybestrømme, kortslutninger og korrosion som forårsages af stænk- og kondensvand, oversvømmelse eller høj luftfugtighed.
- Hella artikelnr.: 9XH 184 965-802 (MPS 100)

Derpå "indfjedres" bilen, og forlygterne indstilles ifølge producentens anvisning.



MPS 100