



Peugeot 307 CC Fra årgang 2004 Alle motorer

Svigtende baglygter

Hvis kunden reklamerer over den ovenfor nævnte fejl, kan årsagen være en defekt nummerpladelygte. Der lagres ingen fejl. Heller ikke sikringer, kabler eller stikforbindelser har nogen fejl. I dette tilfælde findes årsagen i lygtedefektkontrollens funktionsmåde. Den venstre eller højre nummerpladelygte er tilordnet den pågældende baglygte. Hvis komkortstyreenheden registrerer en defekt nummerpladelygte, frakobles alle lysfunktioner til den pågældende baglygte. Hvis pæren til nummerpladelygten skiftes ud, fungerer også baglygten igen. Denne type funktionsovervågning hhv. kredsløb findes kun på CC varianten af 307.