



## **HONDA** **Jazz II (GD)** **Årgang 2002 - 2008**

### **Forlygterne svigter**

I ovennævnte modeller kan kontaktproblemer medføre, at forlygterne ikke kan lyse.

Belægningen på de elektriske terminaler (forbindelsen mellem lyskontakt og stik) til nærløbet kan blive slidt af i tidens løb. Det medfører store kontaktproblemer (overgangsmotstand/smeltende terminaler) og evt. til, at lygterne ikke fungerer.

Afhjælpning sker ved at kontrollere stik og ledninger og evt. udskifte/reparere dem. Desuden skal kontakten også kontrolleres for funktion og skader.