





Mercedes Benz C-klasse (W203) fra og med 23.09.2002

Lygtevaskeanlæg (LVA) kobler fra af sig selv efter tryk på kontakten

Hvis ovennævnte problem opstår, kan det skyldes en dårlig systemindstilling mellem LVA og forreste SAM (styreenhed). Denne dårlige indstilling mellem SAM (N10/1), den elektriske ledning og LVA-pumpen (M5/2) medfører, at den store afvigelse i LVA-pumpens spændingskarakteristik (over-/undersvingning) registreres som fejl i SAM. Dette bevirker, at LVA-pumpen slår fra.

I givet fald skal du gøre følgende:

- Vikl en 4-5 m lang ledning på 2,5 mm² om håndfladen og dan en ring, som holdes i form med isolerbånd (fig.1)
- Denne ledning anvendes som modstand og indsættes mellem LVA-pumpen og SAM. Monteres i forlængelse af eksisterende kabel og forbindes ved hjælp af loddesamlere (A) (fig.1)
- Herefter fastgøres modstanden (B) i nærheden af reservoiret til vaskevand (fig. 2)



Bulletin