



## **Mercedes-Benz E-klasse (W210) fra og med 01.10.1997**

### **Lamper svigter**

Opstår denne fejl ved ovennævnte bilmodeller, kan det skyldes ledningen til lysmodulet. Fra producentens side tilbydes et særligt reparationssæt.

Fremgangsmåden er som følger:

- Sluk for lyset og tændingen
- Tag luftfilterkassen ud
- Tag det lille reservoir til vaskevand ud
- Tag lygtedækslerne af i begge sider
- Løsn lygteledningssættet fra lygterne
- Forny H7-lamper (indbefattet i sættet)
- Frigør fatningerne til positionslys og tag dem ud
- Tag lamperne ud af fatningerne
- Skil positionslysfatningerne fra ledningen ved at udløse modhagerne
- Forbind ny lampefatning med ledningen
- Sæt nye lamper (indbefattet i sættet) i fatningerne og sæt herefter fatningerne i lygterne igen og fikser
- Forbind adapterkablet med lygteledningssættet og tilslut herefter til lygten
- Afmonterede dele genmonteres i omvendt rækkefølge
- Foretag funktionstest

**Bulletin**