



Mercedes model: 170, 202, 208, 210

Tågelygter virker ikke

Problemer med kontaktforbindelsen kan medføre, at tågelygterne ikke virker.

Et manglende kontaktryk på stelforbindelsen i stiktilkoblingen til H1-lampen kan gøre, at stiktilkoblingen udsmelter. Det fører så oftest til, at tågelygterne svigter. I sådanne særtilfælde tilbyder Mercedes et særligt reparationskabel. Herved udbedres stiktilkoblingen ved hjælp af loddemuffer (f.eks. Hella CWT-loddemuffer).

Anbefaling:

Udskift samtidig H1-lampen. Diverse udførelser findes i Hella's belysningskatalog.

Bulletin