



Mercedes CLK (209)

Bremse- / baglygte uden funktion

Hvis der ved ovennævnte modeller opstår problemer med bremselygternes og/eller baglygternes funktion, er det især pærene og deres strømforsyning, der skal efterses. Det kan være, at kontrollampen for pæresvigtkontrollen stadig ikke slukker, selvom den defekte pære er udskiftet. Kontroller i dette tilfælde kontakterne for pærene for korrosion, egnet forspænding og kontakt.

Hvis dette endnu ikke hjælper, bør alle 6 pærer for bag- og bremselygterne udskiftes:

2x pære for bremselys 12V/21W

2x pære for tåge- og baglygte 12V 21/4W

2x pære for baglygte 12V/5W

Vær opmærksom på, at pærene er fra samme fabrikant eller har de samme modstandsværdier. Lygtesvigtkontrollen reagerer meget følsomt på spændingsfald eller forskellige modstandsværdier for pærene.

Bulletin

