



Mercedes

Model: 220 + 215

Årgang: 2000 + 2001

med Xenon- eller Bi-Xenon-lygter

Fejlmeddelelse i kombiinstrument – „Kontroller nærllys venstre/højre“

Ved denne model kan der forekomme fejlmeddelelser („Kontroller nærllys ve.-pære / kontroller nærllys hø.-pære“) i kombiinstrumentet, selv om nærlysen er i orden. Fejlen findes i biler fra og med årgang 01.06.2000.

Hvis fejlen B1630 er registreret i styreenheden (SAM), og nærlysen er i orden, bør som det næste styreenhedens komponentnummer og softwarestatus udlæses. Softwaren til den venstre SAM (højre nærllys) er i orden med komponentnr. A0295450432 og fra og med softwarestatus SW14/01.

Softwaren til højre SAM (venstre nærllys) er i orden med komponentnr. A0315451732 og fra og med softwarestatus SW20/01. Er der indbygget en anden styreenhed eller en styreenhed med ældre software, kan det være nødvendigt at foretage komplet udskiftning.

Bulletin