



Mercedes E-klasse **Årg.: indtil primo 1997**

Halogen positionslyset svigter

Spændingen i bilens elektriske anlæg kan ødelægge de følsomme halogen glødelamper til positionslyset. Det forekommer især når bilen startes, mens lyset er tændt.

Gør venligst kunderne opmærksom på, at motoren ikke bør startes med lyset tændt.



Bulletin