



Mercedes W124, W129, W140, W202 med standardmonteret kørellys

Kørelyset slukker ikke

Hvis kørelyset på ovennævnte biler ikke slukkes, når motoren standses, kan dette skyldes en defekt kørellys-styreenhed.

Især biler med følgende stelnumre er ramt af denne fejl:

WDB 124 XXX X C fra 179243 til 187935

WDB 124 XXX X F fra 303037 til 304985

WDB 129 XXX X F fra 109653 til 110888

WDB 140 XXX X A 221306 til 225967

WDB 202 XXX X F fra 149781 til 161884

Bulletin