



Opel **Astra G - årgang: 1998-2000** **Zafira - årgang: 1999-2000**

H7-lamper svigter

Ved ovennævnte biler med H7-lamper kan det forekomme, at H7-lamperne springer for tidligt. Dette kan være forårsaget af spændingsvariationer eller -spidser i bilens elektriske net, hvilket de kompakte og højtydende H7-lamper er mere følsomme overfor end f.eks. H4-lamper. Der findes et modificeret Opel-kabelsæt (modstandskabel) til forlygterne. Fra og med følgende stelnumre er det modificerede kabelsæt monteret fra fabrikken:

<u>Fabrik</u>	<u>Astra</u>	<u>Zafira</u>
Bochum (Y2)	Y2199906	Y2199913
Antwerpen (Y5)	Y5231749	Y5231749
Eisenach (Y6)	Y6087573	Y6087573
Ellesmere P. (Y8)	Y8116363	Y8116363

Det modificerede kabelsæt monteres på følgende måde:

- Slå tændingen fra
- Træk det brune stik i kabelsættet til nærlyset ud og løsn delvist isoleringen på kabelsættet
- Kap minuskablet (brun) over 3 – 5 cm bag stikket og afisolér enderne
- Sæt krympeslanger på, lod det originale kabel sammen med modstandskablet og varm krympeslangerne op. En mere professionel og enkel metode er samling med CWT-loddemuffer fra Hella's installationsprogram

Bulletin



- Isolér kabelsættet
- Det brune stik i kabelsættet tilsluttes igen
- Udlæg modstandskablet
- Foretag funktionstest

Det kan muligvis være nødvendigt at afmontere luftfilterhuset komplet.

Anbefaling:

Skift lamperne ud parvis. Du finder diverse H7-udførelser i Hellas belysningskatalog.