



Opel Vectra-C Produktionsår fra 2003 til 2005 Alle biler med AFL (Adaptive Front Lighting)

Fejllampen til lygter lyser.

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt effektmodul. Herudover kan fejlkoderne B1461 og B1462 være gemt i hukommelsen. Denne fejl optræder hovedsageligt på dårlige veje. Derfor skal du spørge ind til, om kunden har oplevet dette fænomen. For at diagnosticere fejlen, kan denne relativt nemt rekonstrueres. Slet først fejlhukommelsen, og kød derefter ud på en dårlig vej. Afhængig af vejens beskaffenhed, vises fejlen efter kort tid. Er det tilfældet, skal det pågældende effektmodul på lygten udskiftes. Da modulet er monteret ved forlygten (se billedet), skal forlygten afmonteres før reparationen.

Fra stel-nr.: W0L0ZCF6851100331 anvendes et nyt modul.

