



Peugeot 307 / 308 / Expert Årgang: 11/2006 – 03/2008

Funktionsfejl i lygtesystemet Lyskontaktens stilling registreres ikke

I ovennævnte modeller kan det i enkelte tilfælde forekomme, at lyskontaktens stilling ikke registreres af styreelektronikken. I så fald tændes lygterne ikke som følge af en defekt software.

Reparationsvejledning

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Problemet afhjælpes ved, at værkstederne foretager en software-opdatering af de berørte biler.

Det må antages, at ikke alle biler evt. er kontrolleret hhv. repareret.