



## **Peugeot**

### **307**

#### **Konstruktionsår: til 13.05.2005**

#### **3- og 5-dørs uden parkeringshjælp**

### **Fejl i parkeringslys/baklys og nummerpladelys i venstre side (Sikring sprunget)**

Med ovenstående køretøjer kan det forekomme, at kabelbundet i området mellem kofangeren og holderen til kofangeren er beskadiget. Derudover kan F22-sikringen i instrumentpanelets sikringsboks/relæplade være sprunget.

Det kan føre til fejl i positionslys, baklys og nummerpladelys.

Som mulig årsag kan et for langt kabelsæt i højre nummerpladelys komme i betragtning.

I dette tilfælde er fremgangsmåden således:

- Kablet/ledningen til nummerpladelyset frilægges
- Det beskadigede kabel repareres.
- Kablet til højre nummerpladelys rulles ud og skal have samme længde som kablet til venstre nummerpladelys.
- Begge kabler omvikles med isolertape.