



Renault Megane II og Scenic I Kun biler uden forlygte- rengøringsanlæg

Advarselslampen for forlygte- rengøringsanlægget lyser.

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være, at der er trængt vand ind i et stik. Advarselslampen "Minimumniveau for forlygtesprinklervæske" fungerer og er integreret i instrumentpanelet (øverst til højre i displayet, se fig. 1), også selvom systemet ikke er monteret i bilen. Stikket til vandniveau-føleren sidder over forreste, venstre hjulkasse. På grund af manglende afdækning kan der danne sig korrosion i stikket fra indtrængende fugt. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter beklædningen fra inderskærmen forrest til venstre.
- Kontrollér stik 739's tilstand (se fig. 2).
- Hvis der ikke er ret meget korrosion, skal stikket renses og derefter omvikles med isolerbånd.
- Ved kraftig korrosion skal stikket klippes af, og ledningsenderne skal isoleres. Fastgør derefter de to ledninger på hovedledningsnettet med en kabelbinder.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.



Fig. 1




Fig. 2