



## **Renault Clio 2** **Alle biler med tågeforlygter**

### **Vand i tågeforlygterne**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være tågeforlygtens ledningstætning. Til dette tilfælde har producenten et ændrings sæt, der består af et ændret ledningsnet + to beskyttelseskapper.

Sådan gør du:

- Hæv bilen.
- Afmonter frontskørtet.
- Afmonter tågeforlygtens bagbeklædning, lad vandet løbe ud, og fjern eventuelt tildugningen i tågeforlygten, f.eks. med en hårtørrer.
- Udskift den gamle ledning med en ny.
- Monter beskyttelseskapperne (se fig. punkt A) med en fastspændingsskrue (se fig. punkt B) på undersiden af tågeforlygten.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Indstil derefter tågeforlygterne igen.

