



Audi

A4 (8D, B5)

Baujahr: bis 01/1999

Motor: AHL

Geräusentwicklung vorne rechts

Sollten bei o.g. Fahrzeugen Gurgel- und/oder Blubbergeräusche im vorderen rechten Fahrzeugbereich auftreten, so kann dies mit dem Belüftungsschlauch des Aktivkohlefilter-Behälters zusammenhängen. Der Belüftungsschlauch, der nach unten zum Fahrzeugboden ins Freie führt, macht einen Bogen. In Diesem kann sich Kondenswasser ansammeln. Während des Betriebs kann es, durch das Ansaugen von Frischluft, zu den beschriebenen Geräuschen kommen. Um Abhilfe zu schaffen, sollte die Radhausverkleidung vorne rechts entfernt werden. Den nun sichtbaren Schlauch an der tiefsten Stelle des Bogens mit einem 3 mm Bohrer anbohren, so dass das angesammelte Wasser nach unten ablaufen kann.