



## **Audi**

### **A6 (4B | C5)**

### **Motor: Diesel 2,5 TDI**

### **Baujahr: 1997 - 2005**

#### **Kühlerlüfter läuft permanent**

#### **Batterie entladen**

Bei o.g. Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass der Kühlerlüfter nach Ablauf der maximalen Nachlaufdauer von 12 Minuten nicht abschaltet. Durch eine entladene Batterie kann das Fahrzeug dann nicht mehr gestartet werden.

Ursache für die Fehlfunktion ist oftmals Wassereintritt in das Motorsteuerrelais oder ein beschädigtes Kabel an Klemme 87 im Motorraum-Sicherungskasten.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte die Ursache des Wassereintritts beseitigt und das Motorsteuerrelais überprüft, ggf. erneuert werden. Zusätzlich ist die Verkabelung (Klemme 87) im Sicherungs- / Relaiskasten zu überprüfen und ggf. instandzusetzen.