



Audi

Baujahr: 1997-2003

Aussetzer oder Knacken beim Abspielen von CD's

Sollte bei o.g. Fahrzeugen, während des Abspielens von Original- CD's, kurze Aussetzer oder ein Knacken zu hören sein, kann dies mit dem Kopierschutz der CD zusammenhängen.

Seit 2002 werden von den CD-Herstellern verstärkt CD's mit Kopierschutz auf den Markt gebracht. Der Kopierschutz verstößt gegen den Industriestandard für Musik CD's von 1982 („Red Book“). Je präziser ein CD-Spieler auf diesen Standard eingestellt ist, desto eher kommt es zu o.g. Problemen beim Abspielen von Original- CD's. Die Aussetzer oder Knack-Geräusche treten nach einigen Sekunden Abspielzeit, bei jedem Lied, auf. Im Beanstandungsfall sollten Sie ausprobieren, ob eine CD ohne Kopierschutz anstandslos abgespielt werden kann. Ist dies der Fall, klären Sie den Kunden darüber auf, dass der CD-Spieler alle technischen Normen erfüllt und nicht die Ursache für das Problem ist. Aufgrund massiver Rückgaben der mit Kopierschutz versehenen CD's, wurde z.B. in Großbritannien der Kopierschutz wieder abgeschafft.

Die oben beschriebene Problematik dürfte auch sicherlich auf Geräte anderer Fahrzeughersteller zutreffen. Bitte berücksichtigen Sie dies vor dem Austausch von CD-Spielern.

Blitz-Info