



Fiat Ducato

Baujahr 04.2002 bis 08.2006

**Alle Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Fgst-Nr.: 7000007, 7000039, 7002182,
7003206, 7003237, 7006227, 7006888,
7009660, 7009672 und 7011920 bis
7341167**

Probleme mit dem Automatik- getriebe/Schwergängige Gangwahl

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein korrodierter Mehrfachstecker die Ursache dafür sein. Durch eindringendes Wasser kann es an den Kontakten vom Mehrfachstecker, des Getriebesteuergerätes, zur Korrosion kommen. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Stecker vom Getriebesteuergerät ausbauen (s. Abb. 1).
- Steckkontakte auf Korrosion hin prüfen und reinigen.
- Schutztülle nach hinten vom Stecker abziehen (s. Abb. 2).
- Mit einem geeignetem Dichtmittel (z.B. Silikon) die hintere Fläche vom Stecker versiegeln (s. Abb. 3).
- Dichtmasse trocknen bzw. aushärten lassen.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Blitz-Info




Abb: 1




Abb: 2




Abb: 3