



Ford Fiesta IV Ab Baujahr 1995

Fehlfunktion der Zentralverriegelung, Hebel im Türgriff lose.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Hebel, zum Öffnen der Tür, in den vorderen Türgriffen löst und dadurch die Zentralverriegelung zeitweise nicht richtig funktioniert, ist eine mögliche Ursache ein zu kurzer Befestigungsbolzen des Hebels. Aufgrund des zu kurzen Bolzen kann Dieser aus den Kunststoffführungen rutschen und es kommt zu dem oben genannten Fehler.

Um den Fehler zu beheben, müssen die Türgriffe gegen neue, geänderte Türgriffe mit längeren Bolzen ausgetauscht werden.

Blitz-Info

