



Isuzu Trooper Alle Fahrzeuge mit Schaltgetriebe Von Baujahr 1998 bis 2003

Aufleuchten der Motorkennleuchte

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Getriebeleerlaufschalter die Ursache dafür sein. Außerdem können noch die Fehlercodes P0301, P0302, P0303 und P0304 (Fehlzündungen bei den einzelnen Zylindern) ausgelesen werden. In diesem Fall sollte der Schalter mittels Diagnosetester überprüft werden. Es kann auch mit einem Multimeter eine Widerstandsmessung durchgeführt werden. Bei einer internen Unterbrechung, geht der Widerstand gegen Unendlich.

