



Lancia Lybra Baujahr von 2001 bis 2005

Airbag Kontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Kontaktprobleme die Ursache dafür sein. Zusätzlich wird der Fehler „Wert zu hoch/offener Stromkreis“ im Fehlerspeicher abgelegt. In diesem Fall müssen bei allen Airbags (Fahrer- und Beifahrerairbag, sowie auch die Kopfairbags auf beiden Seiten) die Steckerverbindungen überprüft werden. Durch Vibrationen können sich Diese lösen und den oben genannten Fehler hervorrufen.

Wie folgt vorgehen:

- Handschuhfach ausbauen um an den gelben Mehrfachstecker am Airbagkabelbaum zu gelangen.
- Mehrfachstecker und Kabelbaum der Airbags mit Kabelbindern fixieren (s. Abb. 1).
- Die Mehrfachstecker für die Kopfairbags befinden sich im unteren Teil der C-Säululen.
- Auch hier die Mehrfachstecker und den Kabelbaum mit Kabelbindern fixieren (s. Abb. 2).
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Fehlerspeicher löschen.




Abb. 1




Abb. 2