



Opel Sintra Ab Baujahr 1997

Wischerarm schlägt über die A-Säule.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass bei hoher Geschwindigkeit der rechte Wischerarm über die A-Säule schlägt, ist eine mögliche Ursache ein fehlender Gummianschlag. Um den Fehler zu beheben, muss ein Gummianschlag neu eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- 4,5 cm vom Drehpunkt des rechten Wischerarms, auf dem Wischerarm, eine Markierung mit Klebeband oder einem abwaschbarem Stift erstellen (Bild).
- Zündung einschalten, Wischerschalter betätigen. Wenn der Wischerarm in senkrechter Position ist, die Zündung ausschalten.
- Gummianschlag, Mittig zu der Markierung auf dem Wischerarm, montieren (Bild)

Zusätzlich sollte die Befestigungsschraube auf festen Sitz geprüft werden.

