



## Opel Vectra C und Signum Baujahr 2004

### Starter ohne Funktion

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine defekte Sicherung die Ursache dafür sein. Durch einen falsch montierten Kabelschuh (ist um 180° verdreht) kommt es zu einem Kurzschluss zwischen Klemme 50 und dem Hitzeschutzblech. Dadurch brennt die Sicherung F 2 durch.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Zündung ausstellen.
- Lage des Kabelschuhs am Starter korrigieren (Abb. 1).
- Sicherung F 2 (25 Ampere) erneuern. Diese Sicherung ist im Motorraum, vorne rechts unter der Kunststoffabdeckung, zu finden (Abb. 2).



Abb. 2




Abb. 1