



## **Saab 9-3 Cabrio Baujahr 1998-2001**

### **Elektrische Verdeck bleibt während des Öffnen / Schließen stehen.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass während dem Öffnen / Schließen das elektrische Verdeck stehen bleibt, ist eine mögliche Ursache eine schlechte Masseverbindung.

Betroffen sind die Masseverbindungen an den Hydraulikzylindern. Im Fehlerspeicher sind in diesem Fall die Fehlercodes B2015 und B2016 abgelegt.

Um den Fehler zu beheben, muss die Masseverbindung an dem rechten und linken Hydraulikzylinder geprüft und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Zur Reparatur der Massekabel gibt es von Saab einen Reparatursatz.

Um an die Hydraulikzylinder zu gelangen, muss der hintere Teil des Verdecks angehoben werden. Nach der Reparatur der Masseverbindungen sollte der Fehlerspeicher gelöscht werden.

