



Saab 9-5 Alle Modelle

Servicerückstellung

Um bei diesen Fahrzeugen nach einem Service die Meldung „Service ist fällig“ im SID (Saab Information Display) zurück zu setzen, ist dies mit einem geeignetem Diagnosegerät oder über die Tasten am Display möglich.

Um die Rückstellung über die Tastenkombination durchzuführen, wie folgt vorgehen:

- Taste „Clear“ einmal drücken.
- Taste „Clear“ erneut drücken und 8 Sekunden gedrückt halten. Das „SID“ gibt ein kurzes Tonsignal ab. Kurz darauf ein weiteres und im Display erscheint „Service“.
- Den Motor starten und kontrollieren ob die Meldung bestätigt ist.



CLEAR Taste