



VW Golf IV Alle Modelle

Airbag Kontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein aufgescheuerter Kabelstrang die Ursache dafür sein. In diesem Fall wird der Fehler „Zünder Airbag/Gurtstraffer Kurzschluss nach Masse“ im Fehlerspeicher abgelegt. Zum Lokalisieren des Fehlers wie folgt vorgehen.

- Mit einem Diagnosetester den Messwerteblock auslesen. Dieses dient zur Überprüfung, ob der Fehler aktuell vorliegt.
- Falls der Fehler nicht vorliegt, sollte versucht werden, den Fehler zu simulieren. Dazu an den Vordersitzen wackeln, die Rücklehnen belasten bzw. verstellen und die Sitze, bis zu den Anschlagpunkten, vor- und zurückbewegen (Easy Entry bei Drei-Türen).
- Sollte sich so der Fehler nicht simulieren lassen, sind die Kabelstränge der Airbageinheiten auf Beschädigungen zu überprüfen. Dabei insbesondere auf Scheuerstellen achten. Diese können im Bereich der Sitzverstellung auftauchen.
- Wird eine aufgescheuerte Stelle gefunden, ist diese mit Isolierband instand zu setzen. Ggf. muss der Kabelstrang neu verlegt und befestigt werden.
- Anschließend den Fehlerspeicher löschen.