



VW Polo (6N2) **Alle Modelle bis Baujahr 2002**

Motor lässt sich nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Motor nicht starten lässt, ist eine mögliche Ursache der Zündanlassschalter. In diesem Fall kommt es zu Kontaktschwierigkeiten an den Klemmen 15 und 50 im Zündanlassschalter. Ein weiteres Problem ist eine mangelhafte Führung des Anschlusssteckers am Zündanlassschalter. Um den Fehler zu beheben, muss ein neuer, verbesserter Zündanlassschalter eingebaut werden. Es ist darauf zu achten, dass nur Schalter nach dem Fertigungsdatum 0021 (Tag/Tag/Tag/Jahr = 002 Tag in 2001) eingebaut werden. Das Fertigungsdatum ist auf dem Zündanlassschalter aufgedruckt.

Blitz-Info

