



VW T4

Alle Modelle mit 2.5 L TDI Motor

Baujahr bis 12.2003

Generatorkontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Spannungsspitzen die Ursache dafür sein. Beim Ein- und Ausschalten der Wasserpumpe können zu hohe Spannungsspitzen entstehen. Durch diese Spannungsspitzen kann es zu kapazitiven Überkopplungen im Leitungsstrang kommen, welche dann die L-Klemme des Generator-Reglers zerstören. In diesem Fall muss der Generatorregler und die Wasserpumpe erneuert werden.

Blitz-Info