


## **Jaguar X-Type ab Baujahr 2001**

### **Sporadisches Ausfallen der Zentralverriegelung über Funkfernbedienung**

Oben genannter Fehler deutet auf Fehlfunktionen des Zentralverriegelungsteuergerätes ( ZV – Steuergerät ) hin.

**Achtung:** Hier kann auch eine klemmende Staubschutzklappe ( siehe Abbildung ) zum Ausfall der Zentralverriegelungsansteuerung führen.



**Fazit:** Wenn die Zentralverriegelung nur noch mechanisch ( über Türschloss ) funktioniert, kann es sein , dass die Staubschutzklappe klemmt bzw. durch mangelnde Federvorspannung nach Abziehen des Zündschlüssels nicht in die Ursprungstellung zurück kehrt. Das führt dazu, dass die Zentralverriegelung auf das Funksignal vom Handsender nicht mehr reagiert.

**Abhilfe:** Staubschutzklappe durch geeignetes Schmiermittel wieder gängig machen. Falls das nicht mehr möglich ist, muss das Zündschloss getauscht werden.