



VW Polo Typ: 6N2

Baujahr: 1999 - 2001

Motorcode: AUC

Bosch-Motronic Einspritzanlage

Motorkontrolleuchte EPC leuchtet

Fehlercode 16955

Wenn bei o.g. Fahrzeug der Fehlerspeichereintrag „Bremslichtschalter unplausibel“ ausgelesen wird, kann die Ursache mit einem Softwarefehler des Steuergerätes zusammenhängen.


Wir empfehlen wie folgt vorzugehen:

- Eigendiagnose durchführen
- Bremslichtschalter, Spannungsversorgung, Kabel- und Steckverbindungen prüfen

Sollte nach dem erfolgten Fehler-Löschen weiterhin die EPC Fehlerlampe leuchten, kann folgende alternative Prozedur angewandt werden um diese zu deaktivieren.

- Zündung einschalten. Plusklemme der Bremsleuchte mit einer abgesicherten Hilfsleitung parallel zur Fahrzeugbatterie verbinden
- Danach das Bremspedal, mit Pausen von exakt 3 Sekunden, 10 mal betätigen
- Hilfsleitung entfernen
- Bremspedal 3 –5 Sekunden dauerhaft betätigen
- Fehlerspeicher auslesen und löschen
- Zündung ausschalten und nach einer Wartezeit von mindestens 2 Minuten wieder einschalten

Sollten alle Schritte nach dieser Vorgehensweise erfolgt sein, sollte die EPC-Lampe nicht mehr leuchten.



Blitz-Info