



BMW E38 / E39 Mit Automatikgetriebe

Motor lässt sich in P oder N nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Motor in den Wählhebelstellungen P oder N nicht starten lässt, können folgende Ursachen der Grund sein:

- Fehler im Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes
- Nicht korrekt eingestellter Schaltseilzug
- Wählhebelpositionsschalter

Sollten beim Auslesen des Getriebefehlerspeichers Fehler festgestellt werden, müssen diese behoben werden.

Die Einstellung des Schaltseilzuges muss geprüft und bei Bedarf eingestellt werden.

Ist kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und die Schaltseileinstellung in Ordnung, kann der Wählhebelpositionsschalter Ursache für den Fehler sein. Dieser sollte dann erneuert werden.