



Chrysler Voyager Baujahr 2001 - 2002

Ungenauere Tankanzeige.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Tankanzeige falsche Werte oder ungenau anzeigt, ist eine mögliche Ursache das Karosseriesteuergerät (BCM). Aufgrund eines Softwarefehlers kann es zu den oben genannten Fehlern kommen. Um den Fehler zu beheben muss eine neue, geänderte Software auf das Steuergerät aufgespielt werden.