



Citroen C6

Baujahr: ab 2006

Motorcode: DT17TED4 (Typ UHZ)

Motoraussetzer, mangelhafte Leistung

Diagnosekontrollleuchte leuchtet

„Anomalie Abgasentgiftung“ erscheint in der Multifunktionsanzeige

Der o. g. Fehler deutet auf einen Mangel im Abgasreinigungssystem hin. In diesem Fall würde man auf einen verstopften Russpartikelfilter (FAP) tippen. Wenn die Überprüfung oder der Ersatz durch ein Neuteil keine Änderung bringt, kann die Ursache auch im Kraftstofffilter liegen.

Bereits bei Laufleistungen ab 30.000 km kann es zu Verklumpungen im Filterelement kommen.

Dieses Symptom wird durch das Betanken mit Biodiesel begünstigt.

Ebenso kann das Additiv zur turnungsmässigen Regeneration des FAP zu Verklumpungen und zum Verstopfen des Kraftstofffilters beitragen.

Abhilfe: Kraftstofffilterelement austauschen.

Praxis Tipp : Den Kraftstofffilter innerhalb der vorgegebenen Inspektionsintervalle vorsorglich alle 30.000 km wechseln oder zumindest auf Verunreinigung überprüfen.