



Fiat

Punto (188)

Baujahr: ab 09.1999

Motor: 1,2 i (44 KW)

Motorkontrolllampe blinkt / Fehlercode P1300

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die Motorkontrolllampe während der Fahrt blinkt, wobei keinerlei Fahrbeanstandungen zu verzeichnen sind. Ist zeitgleich ein Fehler mit dem Code P1300 (Selbstanlernung Impulsrad) im Motor-Steuergerät hinterlegt, kann das erneute Anlernen des Impulsrades Abhilfe schaffen. Zuvor sollte jedoch sichergestellt werden, dass alle zündungsrelevanten Bauteile i.O. sind.

Anlernprozess Impulsrad:

- Motor auf Betriebstemperatur (> 80 °C) bringen und abstellen.
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen, dabei alle großen Stromverbraucher ausschalten (Licht, Heizung, Klima).
- 3x nacheinander, bis über 5000 Umdrehungen, Gas geben und das Pedal jeweils ganz loslassen. Zwischen den Gasstößen warten, bis sich die Leerlaufdrehzahl eingestellt hat.
- Motor abstellen und mindestens eine Minute bei ausgeschalteter Zündung warten.
- Motor starten und beobachten, ob die Motorkontrolllampe erlischt.
- Probefahrt durchführen.