



## **Fiat Punto** **Alle Modelle von 05/2000 bis 07/2000**

### **Zeitweiliger Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Tachometer zeitweilig ausfällt, ist eine mögliche Ursache ein falsches Signal vom Geschwindigkeitssensor. Durch den defekten Geschwindigkeitssensor erhält das Motorsteuergerät ein falsches Signal, was wiederum zum Ausfall des Tachometers führt. Um den Fehler zu beheben, muss ein neuer, geänderter Geschwindigkeitssensor eingebaut werden. Der Geschwindigkeitssensor ist in das Getriebe eingebaut.

Der geänderte Sensor ist an einer grünen Markierung am Stecker und der Fertigungsnummer 07F0 auf dem Sensorgehäuse zu erkennen.

**Blitz-Info**